Roddonjai

รายงานผลการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ภายใต้มาตรฐานการประเมินสภาพรถระดับสากล

Car Inspection Report

ตรวจสอบโดย Goo

หนังสือรับรองโดย Goo

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า รถยนต์ที่ระบุรายละเอียดตามด้านล่าง
ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติตามมาตรฐานสากล

รายละเอียด

รุ่น	Fortuner	รุ่นย่อย	Fortuner 2.8 Legender 4WD (MY20)
สี	แดง / ดำ	หมายเลขทะเบียน	1ขด1336
รุ่นปี(ผลิต)	2020	เลขไมล์	82,170
ยี่ห้อ	Toyota	ตัวเลขถัง	MR0BA3FS701114444

ระดับคุณภาพ

คะแนนรวม

★★★★★

โครงสร้าง	★★★★★
ภายนอก	★★★★★
ภายใน	★★★★★
เครื่องยนต์	★★★★★
วันที่ตรวจสอบ	20 ม.ค. 2568
ผู้ขาย	คิงคองบิ๊กคาร์ (ผู้ขายประเภท พันธมิตร ทีทีบี ไดรฟ์)
ที่อยู่	27 ม.13 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ ดำเนินการในขณะที่รถจอดอยู่ ไม่มีการตรวจสอบในขณะที่ขับรถ
หนังสือรับรองฉบับนี้ แสดงถึงสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ได้การตรวจสอบ และไม่ได้รับประกัน
คุณภาพของสินค้าในภายหลัง สภาพของรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ตรวจสอบ
ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสภาพของรถกับผู้ขายด้วยตนเอง

www.Roddonjai.com

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2568 เวลา 16:07 น.

Roddonjai

สรุปการตรวจสภาพรถยนต์

วันที่ตรวจสอบ	20 ม.ค. 2568		วันที่ตรวจสอบอีกครั้ง		

ระดับคุณภาพ

EXTERIOR / สภาพภายนอก	INTERIOR / สภาพภายใน
★★★★★	★★★★★

กระบังโคลนหน้าซ้าย ★★★★★	ฝากระโปรงหน้า ★★★★★	กันชนหน้า ★★★★★	กระบังโคลนหน้าขวา ★★★★★
ด้านหน้าซ้ายล้อแม็กซ์ฝาครอบล้อ ★★★★★			ด้านหน้าขวาล้อแม็กซ์ฝาครอบล้อ ★★★★★
ประตูหน้าซ้าย ★★★★★			ประตูหน้าขวา ★★★★★
สเกิร์ตกันชนด้านข้างฝั่งซ้าย ★★★★★			สเกิร์ตกันชนด้านข้างฝั่งขวา ★★★★★
ประตูหลังซ้าย ★★★★★			ประตูหลังขวา ★★★★★
ล้ออัลลอยด้านหลังฝั่งซ้ายยางล้อหลังฝั่งซ้าย ★★★★★			ล้ออัลลอยด้านหลังฝั่งขวายางล้อหลังฝั่งขวา ★★★★★
บังโคลนหลังซ้าย ★★★★★			บังโคลนหลังขวา ★★★★★
หลังคา ★★★★★	ฝาปิดท้าย ★★★★★	สปอยเลอร์ฝาปิดท้ายด้านหลัง ★★★★★	กันชนหลัง ★★★★★





พวงมาลัย ★★★★★	
คอนโซลหน้ารถ ★★★★★	เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งขวา ★★★★★
เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งซ้าย ★★★★★	ประตูด้านหน้าและด้านหลังขวา ★★★★★
ประตูด้านหน้าและด้านหลังซ้าย ★★★★★	คอนโซลกลาง ★★★★★
เบาะนั่งหลัง ★★★★★	ห้องเก็บสัมภาระ ★★★★★

คำอธิบายด้านบนขึ้นอยู่กับสภาพของรถยนต์ ณ วันที่ตรวจสอบ ระดับคุณภาพที่ประเมินอาจแตกต่างจากการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยสถาบันอื่น ๆ


รายการจดทะเบียน
วันจดทะเบียน 26 ตุลาคม 2563 เลขทะเบียน 1ขด 1336 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.) 1 ลักษณะ นั่งสามตอน
ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ FORTUNER รุ่นปี-ค.ศ. 2020
สี แดง ดำ เลขตัวรถ MROBA3FS7011 อยู่ที่ หลังหวา
ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ 1GD4908019
อยู่ที่ ขวาเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขยังแก๊ส
จำนวน 4 สูบ 2755 ซีซี 204 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
น้ำหนักรถ 2100 กก. น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักลงเพลา กก.
น้ำหนักรวม 2100 กก. ที่นั่ง 7 คน 10760822
เจ้าของรถ
ลำดับที่ 1 วันที่ครอบครองรถ 26 ตุลาคม 2563
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สัญชาติ ไทย
เลขที่บัตร 0105536113550 วันเกิด 5 ตุลาคม 2536
ที่อยู่ 990 ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4 โทร
Roddonjai

1ขด 1336
กรุงเทพมหานคร
Roddonjai

www.Roddonjai.com

Roddonjai
Roddonjai

Roddonjai

3
4
5
6
C
H
P
82170km
100
120
80
60
40
20
E
F
Roddonjai

Roddonjai
www.Roddonjai.com

Roddonjai

Roddonjai

Roddonjai

Roddonjai

ผลการตรวจสภาพรถยนต์ ทั้ง 274 จุด

รายละเอียดรถยนต์ (Specifications)

ลำดับ	รายละเอียดรถยนต์ (Specifications)	ลำดับ	รายละเอียดรถยนต์ (Specifications)
1	เลขทะเบียนรถ (Registration number)	11	สี (Color)
	1ขด1336		แดง / ดำ
2	ผู้ผลิต (Manufacturer)	12	ปีผลิต (Year made)
	Toyota		2020
3	รุ่นรถ (Vehicle model)	13	วันที่ตรวจสอบ (Inspection date)
	Fortuner		20 ม.ค. 2568
4	ประเภทเชื้อเพลิง (Fuel type)	14	ประวัติการซ่อมแซม (Repair history)
	Diesel		-
5	ความจุ (Engine capacity C.C.)	15	รูปแบบรถ (Body type)
	2800		PPV
6	ประเภทเกียร์ (Gear box type)	16	เลขแคสซี (Chassis number)
	เกียร์อัตโนมัติ		MR0BA3FS701114444
7	ประเภทรถ (Type of usage)	17	แผ่นเพลทตัวรถ (Costing plate)
	รถเก๋ง/ SUV		มี
8	เลขเครื่องยนต์ (Engine number)	18	รุ่นย่อยของตัวรถ (Grade)
	1GD4908019		Fortuner 2.8 Legender 4WD (MY20)
9	ชุดกุญแจ (Key set)	19	สมุดคู่มือรถ (Owner`s manual & Service)
	1 ชุด		ไม่มี
10	เลขไมล์ (Mileage)		
	82,170		

การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์ และโครงสร้างภายนอก (Exterior)

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)	ผลการตรวจสอบ
20	ชิ้นส่วนภายนอกทั้งหมด (Entire part of exterior)	★★★★★
21	กันชนหน้า (Front bumper)	★★★★★
22	ฝากระโปรงหน้า (Bonnet)	★★★☆☆
23	แผงหน้ารถ (Front panel)	★★★★★
24	ฝาปิดท้าย (Boot lid / Trunk lid / Rear boot gate / Rear trunk gate)	★★★★★
25	บังโคลนหน้าขวา (Front fender right side)	★★★★★
26	บังโคลนหน้าซ้าย (Front fender left side)	★★★★★
27	ประตูหน้าขวา (Front right door)	★★★☆☆
28	ประตูหน้าซ้าย (Front left door)	★★★★★
29	ประตูหลังขวา (Rear right door)	★★★★★
30	ประตูหลังซ้าย (Rear left door)	★★★☆☆
31	บังโคลนหลังขวา (Rear fender right side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
32	บังโคลนหลังซ้าย (Rear fender left side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
33	บังโคลนหลังขวา (ยึดนอต) (Rear fender right side/Bolt on)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
34	บังโคลนนหลังซ้าย (ยึดนอต) (Rear fender left side/Bolt on)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)	ผลการตรวจสอบ
35	ฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหลัง (Rear engine hood)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
36	หลังคารถ (แบบถอดได้) (Hard top convertible detachable)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
37	แผงกลางรถฝั่งขวา (Right center panel)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
38	แผงกลางรถฝั่งซ้าย (Left center panel)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
39	หลังคา (Roof)	★★★★★
40	บันไดฝั่งขวา (Right step)	★★★★★
41	บันไดฝั่งซ้าย (Left step)	★★★★★
42	แผงหลังห้องโดยสาร (Set back panel)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
43	หลังคาเปิดประทุน (Convertible top)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
44	ฝากระบะด้านข้างฝั่งซ้าย (Side gate right side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
45	ฝากระบะด้านข้างฝั่งขวา (Side gate left side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
46	ฝาท้ายกระบะด้านหลังรถ (Side gate back side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
47	กระจกบังลมด้านหลัง (Rear screen guard frame ute / Truck with deck)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
48	พื้นกระบะบรรทุก (Truck bed or Truck body)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
49	ห้องเก็บสัมภาระ (Luggage box)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
50	เหล็กกันกระแทกด้านหลัง (Rear guard)	★★★★★

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)	ผลการตรวจสอบ
51	เหล็กกันกระแทกด้านขวา (Right side guard)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
52	เหล็กกันกระแทกด้านซ้าย (Left side guard)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
53	กระจกบังลมด้านหน้า (Front windscreen)	★★★★★
54	กระจกบังลมด้านหลัง (Rear windscreen)	★★★★★
55	กระจกไฟฟ้าด้านหน้า (ฝั่งขวา) (Front window right side)	★★★★★
56	กระจกไฟฟ้าด้านหน้า (ฝั่งซ้าย) (Front window left side)	★★★★★
57	กระจกไฟฟ้าด้านหลัง (ฝั่งขวา) (Rear window right side)	★★★★★
58	กระจกไฟฟ้าด้านหลัง (ฝั่งซ้าย) (Rear window left side)	★★★★★
59	กระจกมองข้างฝั่งขวา (Right mirror)	★★★★★
60	กระจกมองข้างฝั่งซ้าย (Left mirror)	★★★★★
61	กระจกมองข้างเสริมส่องมุมพิเศษ (Auxiliary mirror)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
62	ยางล้อหน้าฝั่งขวา (Front tire right side)	★★★★★
63	ยางล้อหน้าฝั่งซ้าย (Front tire left side)	★★★★★
64	ยางล้อหลังฝั่งขวา (Rear tire right side)	★★★★★
65	ยางล้อหลังฝั่งซ้าย (Rear tire left side)	★★★★★
66	ล้ออัลลอยด้านหน้าฝั่งขวา (Front alloy wheel right side)	★★★★★

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)	ผลการตรวจสอบ
67	ล้ออัลลอยด้านหน้าฝั่งซ้าย (Front alloy wheel left side)	★★★★★
68	ล้ออัลลอยด้านหลังฝั่งขวา (Rear alloy wheel right side)	★★★★★
69	ล้ออัลลอยด้านหลังฝั่งซ้าย (Rear alloy wheel left side)	★★★★★
70	ฝาครอบล้อ (Wheel cover)	★★★★★
71	สเกิร์ตกันชนด้านหน้า (Front spoiler)	★★★★★
72	สปอยเลอร์ฝาปิดท้ายด้านหลัง (Rear spoiler)	★★★★★
73	สเกิร์ตกันชนด้านข้างฝั่งขวา (Side spoiler right side)	★★★★★
74	สเกิร์ตกันชนด้านข้างฝั่งซ้าย (Side spoiler left side)	★★★★★
75	สปอยเลอร์หลังคา (Roof spoiler)	★★★★★
76	สเกิร์ตกันชนด้านหลัง (Rear under spoiler)	★★★★★
77	ไฟหน้าฝั่งขวา (Right head light)	★★★★★
78	ไฟหน้าฝั่งซ้าย (Left head light)	★★★★★
79	เลนส์กระจกมองข้างฝั่งขวา (Side lens right side)	★★★★★
80	เลนส์กระจกมองข้างฝั่งซ้าย (Side lens left side)	★★★★★
81	ไฟท้ายด้านขวา (Right tail lens)	★★★★★
82	ไฟท้ายด้านซ้าย (Left tail lens)	★★★★★

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)	ผลการตรวจสอบ
83	ไฟตัดหมอกฝั่งขวา (Right fog driving light)	★★★★★
84	ไฟตัดหมอกฝั่งซ้าย (Left fog driving light)	★★★★★
85	อุปกรณ์ตกแต่ง (Garnish)	★★★★★
86	ไฟเลี้ยวบังโคลนหน้าฝั่งขวา (Right direction Indicator)	★★★★★
87	ไฟเลี้ยวบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย (Left direction Indicator)	★★★★★
88	กระจังหน้า (Front radiator Grille)	★★★★★
89	มือเปิดประตู (Door handle)	★★★★★
90	คิ้วยางขอบกระจกประตู (Door molding)	★★★★★
91	ราวหลังคา (Roof rail)	★★★★★
92	เสาอากาศวิทยุ (Radio antenna)	★★★★★
93	กระจกรอยขีดข่วนขนาดเล็ก (Light clear scratch)	ไม่พบ
94	สีรถ ด้าน/ไม่เงา (Fade/Low gross)	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)
95	เปลี่ยนสีรถใหม่ทั้งคัน (Changed color)
	ไม่เปลี่ยน
96	ทำสีใหม่ด้วยสีเดิมทั้งคัน (Painted with same color)
	ไม่พบ
97	ทำสีใหม่บางส่วนไม่สม่ำเสมอ (Unevenly repainted)
	ไม่พบ
98	ทำสีใหม่บางส่วน (Re-painted)
	ไม่พบ
99	พื้นใต้ห้องโดยสาร (Floored)
	ไม่พบ
100	ช่วงล่างมีรอยขีดข่วน (Scratch on underneath)
	ไม่พบ
101	ชิ้นส่วนผิดระยะตำแหน่งเดิม (Misalignment)
	ไม่พบ
102	สนิม (Rust)
	ไม่พบ
103	ชิ้นส่วนผุ/กร่อน (Parts Corrosion)
	ไม่พบ
104	ชิ้นส่วนผ่านรอยเคาะซ่อม (Mark from metal work)
	ไม่พบ
105	ชิ้นส่วนมีรอยเคาะซ่อมคุณภาพต่ำ (Defect mark from metal work)
	ไม่พบ
106	เปลี่ยนอะไหล่ (Replaced)
	ไม่เปลี่ยน

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)
107	รอยหินกะเทาะ (Stone chip)
	ไม่พบ
108	รอยถลอกตรงขอบ (Scratch on edge)
	ไม่พบ
109	รอยดึงของเครื่องดึงตัวถัง (Mark from frame machine)
	ไม่พบ
110	พิวสีลอก (Peeling paint)
	ไม่พบ
111	กระจกแตก (Cracked)
	ไม่พบ
112	เสาอากาศหาย (Missing)
	ไม่หาย
113	ความลึกของดอกยาง (Ditch level)
	สภาพปกติ
114	ขีดข่วน/ถลอก (Shaved/Scratch)
	ไม่พบ
115	ฝาครอบล้อแตก (Cracked lid)
	ไม่พบ
116	ฝาครอบล้อ (Missing lid)
	มีฝาครอบล้อ
117	ฝาปิดดุมล้อ (Cap missing)
	มีฝาปิดดุมล้อ
118	สนิม/ผุกร่อน (Rust/Corrosion)
	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)
119	รอยจับเครื่องมือตัวถัง (ฝั่งที่ไม่มีความเสียหาย) (Frame machine mark no modification)
	ไม่พบ
120	รอยซ่อมแซมคุณภาพต่ำ (Repair defective)
	ไม่พบ
121	รอยซ่อมแซม (Repair mark)
	ไม่พบ
122	บุบ/ครูด (โป่งออก) (Scratch or dent pushed up)
	ไม่พบ
123	บุบ/ครูด (Scratch or dent)
	พบความเสียหาย
124	โครงสร้างเสียหายเล็กน้อย (Light damage)
	ไม่พบ
125	ยางกันฝุ่นเพลาขับฉีกขาด (Torn)
	ไม่พบ
126	รอยเชื่อมแตกบนชิ้นงาน (Peeled welding)
	ไม่พบ
127	ร่องรอยเครื่องมือซ่อม (Mark)
	ไม่พบ
128	โครงสร้างเสียหาย (Damage)
	ไม่พบ
129	รอยจับเครื่องมือตัวถังมีความเสียหาย (ฝั่งที่มีความเสียหาย) (Frame machine mark)
	ไม่พบ
130	ร่อยรอยสีโป๊วในโครงสร้าง (Putty bent)
	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)
131	สีรถภายนอก สีด้าน/สีซีด (Fade)
	ไม่พบ
132	ทำสีโครงสร้าง (Painted)
	ไม่พบ
133	โคมไฟหมอง (Foggy or Hazy)
	สภาพปกติ
134	โคมไฟน้ำเข้า (Water drop)
	สภาพปกติ
135	โคมไฟแตกร้าว (Crack)
	ไม่พบ
136	โคมไฟขีดข่วน/ถลอก (Scratch)
	สภาพปกติ
137	เสาอากาศ งอ/ดัด (Bent or bending)
	ไม่พบ
138	ระบบไฟฟ้า (Electical system)
	ตอบสนอง
139	รอยเชื่อมในแต่ละจุด (Welding in each place)
	ไม่พบ
140	บานพับประตูเสียหาย (Door hinges)
	ไม่พบ
141	จุดยึดน็อตหัวกะบะ (Mounting bolts)
	สภาพปกติ
142	ร่องรอยเคยติดตั้งแก๊ส (Trace of LPG installed)
	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพตัวถังรถยนต์และโครงสร้างภายนอก (Exterior)
143	ความหนาสี (Paint thickness)
	สภาพปกติ
144	ยางอะไหล่ (Spare tire and rim)
	สภาพปกติ
145	เครื่องมือประจำรถ (Tool kit)
	มี
146	ยางบริเวณหลังคาดัด/งอ (Bending)
	ไม่พบ
147	ฝาครอบที่เติมน้ำมันของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel cap)
	สภาพปกติ

การตรวจสภาพภายใน (Interior)

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)	ผลการตรวจสอบ
148	ชิ้นส่วนภายในทั้งหมด (Entire part of interior)	★★★★★
149	คอนโซลหน้ารถ (Dashboard)	★★★★★
150	คอนโซลกลาง (Console)	★★★★★
151	ลิ้นชักเก็บของด้านหน้า (Glove box)	★★★★★
152	ฝาครอบหน้าปัดเรือนไมล์ (Meter hood)	★★★★★
153	พวงมาลัย (Steering)	★★★★★

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)	ผลการตรวจสอบ
154	หัวเกียร์ (Shift knob)	★★★★★
155	ที่เขี่ยบุหรี่/ที่วางแก้ว (Ashtray/Drink holder)	★★★★★
156	เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งขวา (Front right seat)	★★★★★
157	เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งซ้าย (Front left seat)	★★★★★
158	เบาะนั่งหลัง (Rear seat)	★★★★★
159	รางเบาะนั่ง (Seat rail)	★★★★★
160	พนักพิงศรีษะ (Headrest)	★★★★★
161	แผงประตูหน้าฝั่งขวา (Front right door trim)	★★★★★
162	แผงประตูหน้าฝั่งซ้าย (Front left door trim)	★★★★★
163	แผงประตูหลังฝั่งขวา (Rear right door trim)	★★★★★
164	แผงประตูหลังฝั่งซ้าย (Rear left door trim)	★★★★★
165	แผงพลาสติกอื่นๆ (Other trim)	★★★☆☆
166	ห้องเก็บสัมภาระ (Luggage room)	★★★★★
167	ผ้าหลังคาห้องโดยสาร (Headliner)	★★★★★
168	ที่บังแดด (Sun visor)	★★★★★
169	พรมพื้นรถ (Floor carpet)	★★★★★

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)	ผลการตรวจสอบ
170	ถาดท้ายรถ (Rear tray)	★★★★★
171	กระจกมองหลัง (Rearview mirror)	★★★★★
172	รอยแตกฉีกบนเบาะนั่ง (Crack/Rip in seat)	ไม่พบความเสียหาย
173	รอยแดดเผา/สีซีด (Sunburn or Hazy)	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)	
174	ชิ้นส่วนทั้งหมด บิดเบี้ยว/เสียรูปทรง (Entire distortion)	ไม่พบ
175	คอนโซลหน้าร้าว/เจาะรู (Crack or Hole)	ไม่พบ
176	คอนโซลหน้ารอยเจาะรูเสียหาย (Damaged hole)	ไม่พบ
177	คอนโซลหน้าแตก (Break)	ไม่พบ
178	ถลอกขีดข่วนเล็กน้อย (Light scratch)	ไม่พบ
179	กลิ่นไม่พึงประสงค์ (Smell)	ไม่พบ
180	ขนสัตว์เลี้ยง (Pets Fur)	ไม่พบ
181	สึกหรอภายในห้องโดยสาร (Expected fair wear & Tear)	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)
182	รอยเทปกาวสองหน้า (Double-sided tape mark)
	ไม่พบ
183	ที่บังแดดผิดรูป (Burr/Transformation)
	ไม่พบ
184	รอยไหม้ (Burn)
	ไม่พบ
185	ชำรุด/ล็อคไม่อยู่ (แผงประตู/ที่บังแดด) (Damage hole)
	ไม่พบ
186	คอนโซลผิดรูป (Burr/Transformation/Crack)
	ไม่พบ
187	พวงมาลัยสึก/หนังฉีกขาด (Steering defective)
	ไม่พบ
188	แผงประตูแตก/หัก (Broken)
	ไม่พบ
189	เบาะมีรอยย่น (Wrinkle)
	ไม่พบ
190	เบาะคราบสกปรกฝังแน่น (Dirt)
	ไม่พบ
191	เบาะรอยเปรอะเปื้อน (Stain)
	ไม่พบ
192	เบาะทรุด (Tired)
	ไม่พบ
193	เบาะฉีกขาด (Tear or Rip)
	ไม่พบ

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)
194	ชิ้นส่วนขาดหาย (Some missing items)
	ไม่พบ
195	ฝาครอบคอนโซลกลางหาย (Missing cover)
	ไม่พบ
196	รางเบาะ/แผงประตู/ผ้าหลังคา/พลาสติกครอบ หลวม (Loose)
	ไม่พบ
197	รอยซ่อมแซมเบาะโดยสาร (Repair trace)
	ไม่พบ
198	เบาะมีคราบสกปรก หรือ ถลอกขีดข่วน (Dirt or Scratch)
	ไม่พบ
199	แผงประตู/ผ้าหลังคา หย่อน (Slack)
	ไม่พบ
200	เบาะมีรอยย่น/ถลอกขีดข่วน (Wrinkle/Scratch)
	ไม่พบ
201	เบาะหลังมีรอยแดดเผา (Sunburn)
	ไม่พบ
202	ยางร่องกระจก (Window runchannel)
	สภาพปกติ
203	ฟิล์มกรองแสง (Window film tint)
	สภาพปกติ
204	เข็มขัดนิรภัย (Seat belt/Buckle)
	สภาพปกติ
205	ยางขอบประตู (Door weatherstripping)
	สภาพปกติ

ลำดับ	การตรวจสภาพภายใน (Interior)
206	คิ้วบันไดกันรอยประตู (Scuff plate)

สภาพปกติ

โครงสร้างรถยนต์ (Frame)

ลำดับ	โครงสร้างรถยนต์ (Frame)	ผลการตรวจสอบ
207	คานขวางแชซซีหน้า (Front cross member)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
208	คานขวางแชซซีหน้าเสริม (Front cross member support)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
209	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา (Right bonnet inner panel)	★★★★★
210	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย (Left bonnet inner panel)	★★★★★
211	แชซซีหน้าฝั่งขวา (Front side member right side)	★★★★★
212	แชซซีหน้าฝั่งซ้าย (Front side member left side)	★★★★★
213	แชซซีหลังฝั่งขวา (Rear side member right side)	★★★★★
214	แชซซีหลังฝั่งซ้าย (Rear side member left side)	★★★★★
215	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งขวา (Right rear inner fender panel)	★★★★★
216	กระโหลกบังโคลนหลังฝั่งซ้าย (Left rear inner fender panel)	★★★★★
217	เสาหน้ารถฝั่งขวา (Front pillar right side)	★★★★★
218	เสาหน้ารถฝั่งซ้าย (Front pillar left side)	★★★★★

โครงสร้างรถยนต์ (Frame)

ลำดับ	โครงสร้างรถยนต์ (Frame)	ผลการตรวจสอบ
219	เสากลางรถฝั่งขวา (Centre pillar right side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
220	เสากลางรถฝั่งซ้าย (Centre pillar left side)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
221	บันไดด้านในฝั่งขวา (Right inner step)	★★★★★
222	บันไดด้านในฝั่งซ้าย (Left inner step)	★★★★★
223	ซุ้มล้อด้านในฝั่งขวา (Right wheel well inner)	★★★★★
224	ซุ้มล้อด้านในฝั่งซ้าย (Left wheel well inner)	★★★★★
225	เสาหลังคารถ (Roof pillar)	★★★★★
226	พื้นกลางตัวรถ (Centre floor panel)	★★★★★
227	แชซซีกลางพื้นรถฝั่งขวา (Floor side support member right side)	★★★★★
228	แชซซีกลางพื้นรถฝั่งซ้าย (Floor side support member left side)	★★★★★
229	พื้นท้าย/หลุมยางอะไหล่ (Rear floor/Trunk floor)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
230	คานขวางแชซซีท้าย (Rear cross member)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
231	พื้นรถด้านหน้า (Front floor)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
232	คานขวางแชซซีหน้า (ยึดนอต) (Front cross member bolt on)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
233	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งขวา (ยึดนอต) (Right bonnet inner panel bolt on)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้

ลำดับ	โครงสร้างรถยนต์ (Frame)	ผลการตรวจสอบ
234	กระโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้าย (ยึดนอต) (Left bonnet inner panel bolt on)	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
235	แผงหลังเครื่องด้านหน้า (Dash panel located in front of axle shaft)	★★★★★
236	แผงหลังเครื่องด้านหลัง (Dash panel located behind axle shaft)	★★★★★
237	คานขวางแชซซีกลางพื้นรถฝั่งขวา (Floor side support/Cross member right side)	★★★★★
238	คานขวางแชซซีกลางพื้นรถฝั่งซ้าย (Floor side support/Cross member left side)	★★★★★
239	รอยจับเครื่องดึงตัวถังที่บันได (Mark from frame machine on step)	★★★★★
240	คานหม้อน้ำ (Radiator core support)	★★★★★
241	ซุ้มล้อด้านนอกฝั่งขวา (Right wheel well outer)	★★★★★
242	ซุ้มล้อด้านนอกฝั่งซ้าย (Left wheel well outer)	★★★★★
243	แผงตั้งท้าย (Rear end panel)	★★★★★
244	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งขวา (Right extension panel)	★★★★★
245	แผงรอยพับปลายบังโคลนด้านหลังฝั่งซ้าย (Left extension panel)	★★★★★

เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังเบรก (Engine Transmission Suspention Brake)

ลำดับ	เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังเบรก (Engine Transmission Suspention Brake)
246	เกียร์ (Transmission)

สภาพปกติ

ลำดับ	เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังเบรก (Engine Transmission Suspention Brake)
247	เครื่องยนต์ (Engine)
	สภาพปกติ
248	เพลาขับ (Driveshaft boot)
	สภาพปกติ
249	น้ำมันรั่ว (Oil leak)
	ไม่พบ
250	น้ำมันซึม (Oil stain)
	ไม่พบ
251	ยางกันฝุ่นฉีก (Rip)
	ไม่พบ
252	ควันขาว (White smoke)
	ไม่พบ
253	ควันดำ (Black smoke)
	ไม่พบ
254	ฝาหม้อน้ำ (Radiator & Cap)
	สภาพปกติ
255	ท่อไอเสีย (Exaust pipe)
	สภาพปกติ
256	น้ำมันเครื่อง (Engine oil)
	สภาพปกติ
257	ยางแท่นเครื่อง (Engine mounting)
	สภาพปกติ
258	ทดสอบแบตเตอรี่ (Battery test)
	สภาพปกติ

ลำดับ	เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังเบรก (Engine Transmission Suspention Brake)
259	น้ำมันเบรค (Brake fluid)
	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
260	น้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัย (Power steering fluid)
	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
261	สายพานหน้าเครื่อง (Engine belts)
	สภาพปกติ
262	หม้อลมเบรค (Brake booster)
	สภาพปกติ
263	แม่ปั๊มเบรค (Master cylinder)
	สภาพปกติ
264	พวงมาลัยพาวเวอร์/ไฟฟ้า (Power steering)
	สภาพปกติ

ระบบไฟฟ้า (Electric)

ลำดับ	ระบบไฟฟ้า (Electric)
265	ไฟเตือนแบตเตอรี่ (Battery)
	สภาพปกติ
266	คันเกียร์อัตโนมัติ (Auto gearbox shifting)
	สภาพปกติ
267	คันเกียร์ธรรมดา (Manual gearbox shifting)
	ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนี้
268	ปุ่มฟังก์ชั่นในการช่วยปลดเกียร์จากเกียร์ P มาเป็นเกียร์ N (ใช้สำหรับจอดซ้อนคัน) (Shift lock)
	สภาพปกติ

ลำดับ	ระบบไฟฟ้า (Electric)
269	กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งขวา (Front power window right side)
	สภาพปกติ
270	กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้าย (Front power window left side)
	สภาพปกติ
271	กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา (Rear power window right side)
	สภาพปกติ
272	กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย (Rear power window left side)
	สภาพปกติ
273	เครื่องปรับอากาศ (Air conditioner AC)
	สภาพปกติ

ประวัติน้ำท่วม (Flood Level)

ลำดับ	ประวัติน้ำท่วม (Flood Level)	ผลการตรวจสอบ
274	น้ำท่วม (Flood level)	รถคันนี้ไม่เคยผ่านน้ำท่วม

หมายเหตุ

-

เกณฑ์การประเมินของ Goo

			อันดับ	รายละเอียด
ภายนอก	การประเมินภายนอก		★★★★★	ดีมาก
			★★★★☆	ดี
			★★★☆☆	ปานกลาง
			★★☆☆☆	น้อย
			★☆☆☆☆	น้อยมาก
ภายใน	การประเมินภายใน		★★★★★	ดีมาก
			★★★★☆	ดี
			★★★☆☆	ปานกลาง
			★★☆☆☆	น้อย
			★☆☆☆☆	น้อยมาก
โครงรถยนต์	สภาพที่ยอดเยี่ยม			ไม่พบความเสียหายใดๆ
	ประวัติการซ่อมแซม	พบความเสียหาย	สภาพที่ดี	มีร่องรอยการชนบริเวณโครงสร้างส่วนหน้าหรือหลัง
			สภาพที่ยอมรับได้	มีร่องรอยการชนบริเวณโครงสร้างส่วนหน้าหรือหลังในระดับที่มากกว่าระดับแรก
			จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง	โครงสร้างในส่วนที่นั่งผู้โดยสารมีร่องรอยจากการชน
เครื่องยนต์	การประเมินเครื่องยนต์		สภาพที่ดี	ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ
น้ำท่วม	ไม่มีน้ำท่วม			ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ
	ระดับของสภาพน้ำท่วม		L1	L1 หมายถึงสภาพที่มีน้ำขังอยู่ภายในด้านล่างเบาะนั่งในรถ
			L2	L2 หมายถึงสภาพที่มีน้ำขังเข้ามาในเบาะนั่งรถ
			L3	L3 หมายถึงสภาพที่รถทั้งคันจมอยู่ใต้น้ำ

หมายเหตุ

1. ภายนอก
- การแก้ไขปรับปรุง/การซ่อมแซมหมายถึง สถานภาพซึ่งได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วโดยการเคลือบสี การใส่และ/หรือการเปลี่ยนแผ่นโลหะ
- สภาพร่องยางล้อรถแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยวัดจากสภาพผิวดอกยางและความลึกของเส้นยาง

2. ภายใน
- การเปลี่ยนแปลงสถานะปกติตามสภาพการใช้งานตามปกติไม่นำมาใช้พิจารณาในการตรวจสอบ

3. โครงรถยนต์
- คำจำกัดความของประวัติการซ่อมแซมคือ "สถานภาพที่เกิดความเสียหายใด ๆ ที่โครงรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หรือปัญหาใด ๆ และ/หรือสถานภาพที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่ารถยนต์ลดต่ำลง"
- ระดับความเสียหายถูกตัดสินจากการสังเกตโดยสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบซึ่งจะทำการวินิจฉัยแยกความเสียหายระดับเบาระดับกลางและระดับรุนแรง

4. เครื่องยนต์
- การตรวจสอบได้ดำเนินการมากกว่า 7 รายการ : เครื่องยนต์, ชุดเกียร์, ยางหุ้มเพลา, เสียงท่อไอเสีย, ฟังค์ชั่นเครื่องปรับอากาศ, พวงมาลัยพาวเวอร์และกระจกไฟฟ้า การตรวจสอบนั้นเริ่มจากการเดินเครื่องยนต์เพื่อวินิจฉัยสภาวะผิดปกติ
- หากเจ้าที่ผู้ตรวจสอบพบปัญหาใด ๆ ใน 7 รายการดังกล่าว ผู้ตรวจสอบจะไม่จัดอันดับเครื่องยนต์ จะปฏิบัติเพียงระบุสภาพที่ไม่ดีของเครื่องยนต์

5. การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์
- การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ได้นำการมากกว่า 5 รายการ : เครื่องยนต์, ABS, ถุงลมนิรภัย, ชุดเกียร์และพวงมาลัยพาวเวอร์
- ผลการวินิจฉัยจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกสภาพ เมื่อแนวปัญหาถูกหยิบยกขึ้นมาปัญหานั้นได้ถูกบันทึกอยู่ในแฟ้มบันทึกสภาพไว้แล้ว

6. น้ำท่วมรถยนต์
- การตัดสินดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดสินจากเส้นบอกระดับการจม (waterline) หรือข้อมูลสำหรับการตัดสินอื่น ๆ ซึ่งตัดสินจากหลักเกณฑ์ระมัดระวัง
- รถจมน้ำนั้นมีกรณีที่พบหลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย







ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ซื้อรับทราบการตรวจสภาพรถยนต์ (Terms & Conditions)

ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ www.Roddonjai.com ผู้ขายรถยนต์ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ “Roddonjai” ดังต่อไปนี้

- Roddonjai เป็นเพียงแพลตฟอร์ม และเป็นเพียงตัวกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ขายรถยนต์มือสอง โดย Roddonjai ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขายรถยนต์ และ/หรือ ผู้ซื้อรถยนต์ โดยผู้ซื้อรถยนต์เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ และสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสองถูกทำขึ้น และผูกพันกันระหว่างผู้ซื้อรถยนต์และผู้ขายรถยนต์โดยตรง

- ข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถยนต์บนเว็บไซต์ : Roddonjai เป็นเพียงแพลตฟอร์ม และเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ผู้ตรวจสภาพรถยนต์เป็นผู้ให้ไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยเว็บไซต์ Roddonjai ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพรถ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถยนต์ดังกล่าวแต่อย่างใด หน้าที่การให้ข้อมูล หรือตอบคำถามต่อผู้ใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์ เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบสภาพรถยนต์

- เงื่อนไขในการใช้ใบรับรองในการตรวจสภาพรถยนต์เพื่อครอบคลุมสิทธิ์ในการคืนรถยนต์ : ผู้ขาย / ผู้ซื้อ รถยนต์ยอมรับในการถูกระงับสิทธิ์การใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งหากผู้ซื้อตรวจสอบพบกว่ารถมีความเสียหาย ผู้ตรวจสภาพรถยนต์จะรับซื้อคืนตามยอดเช่าซื้อกับธนาคารทีเอ็มบีธนชาตเท่านั้น

    1. สิทธิ์ในการคืนรถยนต์มีระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสินเชื่อจากธนาคารทีเอ็มบีธนชาตเท่านั้น
    2. รถยนต์มีสภาพต่างจากข้อความ หรือเนื้อหาที่ระบุในใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น รถยนต์มีการดัดแปลง เปลี่ยนสภาพไปจากวันที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์, รถน้ำท่วมสูงเลยพนักพิงถึงระดับพวงมาลัย (ระดับน้ำท่วม L3), รถเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกระทบต่อโครงสร้าง มีการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญ เช่น ตัดเปลี่ยน หลังคา พื้นห้องโดยสารมีรอยเคาะซ่อม เป็นต้น
    3. ชื่อผู้ขาย / ผู้ครอบครองรถยนต์ ไม่ตรงกับในใบรายงานผลการตรวจสอบสภาพรถยนต์
    4. ใบรับรองการตรวจสภาพรถของ ผู้ตรวจสภาพรถยนต์ มีกำหนดอายุระยะเวลา ดังต่อไปนี้
        - รถดีลเลอร์ / รถเต็นท์ มีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ สามารถต่ออายุได้ครั้งละ 90 วัน และสูงสุดไม่เกิน 365 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ
    5. รถยนต์ที่มีการดัดแปลงมาตรวัดระยะทางวิ่ง(เลขไมล์)
    6. รถยนต์ที่มีการปลอมแปลงหมายเลขตัวถัง หรือหมายเลขตัวถังไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ หมายเลขตัวถังซ้ำกับรถยนต์คันอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเลขตัวถัง หรือรถยนต์ที่สวมทะเบียน
    7. รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมา รถยนต์ติดจำนอง หรือ ถูกยึด หรือรถใดๆ ก็ตามที่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
    8. รถยนต์ที่มีการปรับแต่งหรือดัดแปลง เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า กล่อง ECU นอกเหนือจากโรงงานผู้ผลิต

เงื่อนไขการตรวจสอบการเคลมจากการตรวจรถยนต์ผิดพลาด (error inspection)

1. หากพบความเสียหายจากการตรวจสภาพรถยนต์ และ/หรือ การรายงานผลการ ตรวจสภาพรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผู้ตรวจสภาพรถยนต์ และเป็นความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์ ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และเป็นความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์ ตามเงื่อนไขผู้ตรวจสภาพรถยนต์ ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 30,000 บาท

2. หากความเสียหายเกิดจากการตรวจสภาพรถยนต์ หรือเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผู้ตรวจสภาพรถยนต์ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างรถยนต์ ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และความเสียหายมีมากกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 40 หากผู้ขอรับบริการตรวจสภาพรถยนต์ต้องการคืนรถยนต์ ผู้ตรวจสภาพรถยนต์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในอัตราร้อยละ 100 รายละเอียดมีดังนี้

(1) หากความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับ โครงสร้างตัวรถยนต์เคยเกิดอุบัติเหตุ และมีความเสียหายมากกว่า หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงห้องโดยสาร (ขนาดกลาง) : รถยนต์มีอุบัติเหตุโครงสร้างมีความเสียหายจากอุบัติเหตุขนาดกลาง เสาหน้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาด้านในบุบดุ้งเสียหายแต่รอยนักเก็ตไม่ล้ม, เปลี่ยนบันไดข้างรถยนต์ตัวนอกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา, เสากลางด้านในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาบุบดุ้งเสียหายแต่รอยนักเก็ตไม่ล้ม, ตัดเปลี่ยนแผงตั้งท้ายและพื้นท้ายรถบุบดุ้ง, แคชซีท้ายซ้ายหรือขวาบิดงอหรือมีการเคาะซ่อม, กะโหลกบังโคลนเบ้าโช้ค ด้านหน้า (กะโหลกบังโคลนหน้าตัวใน)ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามีการทำสี มีรอยเคาะซ่อม บุบดุ้งเสียหายแต่ยังไม่ถึงหัวโช้คข้างหน้าด้านใน เป็นต้น

(2) หากความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับ โครงสร้างตัวรถยนต์เคยเกิดอุบัติเหตุ และมีความเสียหายมากกว่า อัตราร้อยละ 60 หรือมีความเสียหายของโครงสร้างหลักจุดสำคัญ (ขนาดหนัก) : รถยนต์มีอุบัติเหตุโครงสร้างหลักได้รับความเสียหาย เช่น เปลี่ยนกะโหลกบังโคลนหน้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา, ตัดเปลี่ยนเสาหน้าหรือเสากลางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา, เปลี่ยนบันไดรถยนต์ตัวใน, พื้นกลางตัวรถยนต์ได้รับความเสียหาย, เปลี่ยนพื้นท้ายรถยนต์, มีการตัดเปลี่ยนบังโคลนหลังตัวนอกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา, เปลี่ยนแคชซีหน้า หรือหลังฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา, มีรอยการเคาะซ่อมแคชซี เป็นต้น

(3) หากความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับ โครงสร้างตัวรถยนต์เคยเกิดอุบัติเหตุหนัก และมีความเสียหายของโครงสร้างหลักและจุดสำคัญส่งผลถึงความแข็งแรง มากกว่า อัตราร้อยละ 80 (ขนาดหนักมาก) : รถยนต์มีอุบัติเหตุโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น ตัดเปลี่ยนหลังคา และเสาหลังคารถยนต์, เปลี่ยนพื้นกลางตัวรถยนต์และเปลี่ยนพื้นท้ายตัวรถยนต์, เปลี่ยนกะโหลกบังโคลนหน้า และหลัง (บังโคลนหลังตัวนอก) ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา, เปลี่ยนเสาหน้าหรือเสากลางตัวรถยนต์ด้านซ้ายหรือด้านขวา, เปลี่ยนแคชซีด้านหน้าหรือด้านหลัง, เลขแคชซีผุกร่อนเป็นสนิม, มีรอยการตัดต่อแคชซี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีหากผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะคืนรถยนต์ ผู้ตรวจสภาพรถยนต์จะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ (ยอดเช่าซื้อ) เท่านั้น โดยจะชำระเงินคืน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อขอคืนรถยนต์ กรณีหากมีเงินดาวน์ ผู้ซื้อจะต้องเรียกคืนเงินดาวน์ (มัดจำ) จากผู้ขอรับบริการตรวจสภาพรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ขายรถยนต์เท่านั้น

- หากผู้ขาย/ผู้ซื้อ รถยนต์ต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งาน Roddonjai สามารถติดต่อผ่านทางแชทของเว็บไซต์ของ Roddonjai หรือผ่านทางอีเมล support@roddonjai.com

รถโดนใจ
Roddonjai

คะแนนรวม Total Score

★★★★★

โครงสร้าง	★★★★★
ภายนอก	★★★★★
ภายใน	★★★★★
เครื่องยนต์	★★★★★

รายละเอียดรถยนต์

ยี่ห้อ Toyota รุ่น Fortuner
รุ่นย่อย Fortuner 2.8 Legender 4WD ทะเบียน 1ขด1336
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รุ่นปี(ผลิต) 2020 สี แดง / ดำ
หมายเลขตัวถัง MR0BA3FS701114444
เลขไมล์ 82,170
วันที่ตรวจสอบ 20 ม.ค. 2568
บริษัทที่ตรวจสอบ Goo